

SERIE K2



Indicador K2, solo peso con display LCD.



- Display LCD con backlight.
- Verificable Clase III OIML.
- Función autopagado.
- Función tara.
- Función auto apagado.
- Función cuenta piezas.
- Función límites (HI_OK_LO).
- Función pesa animales.
- Indicador de batería baja.
- Batería interna recargable.



Conectividad (opcional)

Salida de datos RS 232-C compatible con nuestra impresora PR3 o PC.



Opciones disponibles

- Soporte para pared de acero pintado
- Impresora PR3 con cable
- Opción soporte a columna
- Opción RS 232-C


Especificaciones técnicas

Alimentación: 220V

Batería: Interna recargable 6V/4Ah

Temperatura de trabajo: -10°C / +40°C

Dimensiones exteriores (mm)



Características técnicas

Modelo	K2
Referencia	60018
Divisiones internas	600.000
Display	LCD con backlight .. 6 dígitos de 40 mm de alto
Unidades de pesada	kg, lb
Tara	100%
Conectabilidad (opción)	1 puerto RS-232
Estructura	ABS
Dimensiones externas (mm)	240 x 180 x 105
Peso neto total (kg)	1,380